

JURNAL

# POWERPLANT

*Nofirman;  
Yusuf Rasyid*

**Pengaruh Kegagalan Terhadap Kinerja Chiller**

*Vendy Antono;  
Win Alfalah;  
Rizky Windani*

**Analisa Kegagalan Platen Tube Superheater PLTU Teluk Sirih**

*Eko Sulistiyo;  
Utami Wahyuningsih;  
M. Arif Rahman Sutisna*

**Analisis Head Losses Pada Penstok Unit III Di Perum Jasa Tirta II Unit Jasa Pembangkit PLTA Ir. H.Djuanda**

*Sahlan*

**Kajian Terkait Industri Material HANKAM Dan Kebencanaan Dari Sisi Pasar**

*Vendy Antono;  
Arief Suardi Nur Chairat;  
Muhammad Husnuddin*

**Analisa Kerusakan Roda Gigi Cacing Pada Gearbox Air Preheater PLTU UJP Banten 3 Lontar Unit 1**

*Prayudi;  
Roswati Nurhasanah*

**Studi Eksperimental Kinerja Clod Storage Mini dengan Refrigerant R2 dan R404A**

*Hendri;  
Suhengki;  
Amru Fathony Lubis*

**Pengaruh Fouling Terhadap Laju Perpindahan Panas Pada Superheater Boiler CFB PLTU Sebalang**

*Sri Yayi;  
Jumiati;  
Intan Ratna Sari Yanti*

**Pengaruh Jenis Pengetahuan Dan Kecakapan Terhadap Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Pada Mahasiswa Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknik PLN**



9 772356 151002

**SEKOLAH TINGGI TEKNIK - PLN (STT-PLN)**

**JURNAL POWERPLANT**

**VOL. 6**

**NO. 1**

**HAL. 1 - 65**

**MEI 2018**

**ISSN No :2356-1513**



## ANALISA KERUSAKAN RODA GIGI CACING PADA GEARBOX AIR PREHEATER PLTU UJP BANTEN 3 LONTAR UNIT 1

**Vendy Antono**

Jurusan S1 Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknik – PLN  
vendyantono@gmail.com

**Arief Suardi Nur Chairat**

Jurusan S1 Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknik – PLN  
arief.suardi@sttpln.ac.id

**Muhammad Husnuddin**

Jurusan S1 Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknik – PLN  
mhd.husnuddin@gmail.com

### Abstrak

*Pada PLTU UJP Banten 3 Lontar terjadi kerusakan pada Roda Gigi Miring dalam Gearbox, dimana benda tersebut patah yang menyebabkan unit 1 berhenti beroperasi. Dari segi pengamatan visual yang terjadi dikarenakan benda kelelahan kerja, gap yang tidak merata sehingga Air Preheater bekerja dengan gesekan yang besar antara elemen yang berputar dengan seal perapat. Tidak maksimalnya putaran elemen dan motor terus memberi beban putaran, sehingga roda gigi terjadi deformasi fracture fatigue, dengan dibuktikan dari hasil pengamatan visual, uji komposisi kimia yang masih sesuai dengan standar ASTM A291, uji kekerasan sebesar 264 HB dan 282 HB diatas standar ASTM A291 sebesar 223-263 HB, uji metalografi menunjukkan fasa martensit yang tidak seragam, dan SEM-EDX melihat morfologi mikrostruktur pada permukaan poros, yaitu pada beachmark, rubbings, dan rekahan akhir.*

**Kata kunci :** PLTU, Air Preheater, Deformasi, Fracture, Fatigue, Beachmark, Rubbings, Gearbox, Roda Gigi, Komposisi Kimia, Metalografi, SEM-EDX, ASTM.

### 1 PENDAHULUAN

PLTU UJP Banten 3 Lontar salah satu dari sekian banyak pembangkit listrik di Indonesia, pembangkit ini berada di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Banten Provinsi Banten. Produksi daya yang dihasilkan dari PLTU UJP Banten 3 Lontar adalah 3x315, namun dalam waktu dekat ini akan penambahan satu unit, yang nantinya daya yang dihasilkan menjadi 4x315. Dalam proses konversi energi pada pembangkit ini memerlukan bahan bakar, bahan bakar yang digunakan yaitu batu bara. Bahan bakar tersebutlah yang nantinya akan memanaskan air demineral sampai terjadinya perubahan fasa cair ke fasa uap, dari fase uap itulah kemudian akan di ekspansi ke turbin dan selanjutnya turbin menggerakkan generator sehingga menghasilkan daya.

Dalam proses kerjanya daya yang dihasilkan itu tidak terlepas dari salah satu komponen utama pembangkit, yaitu boiler.

Boiler adalah suatu alat yang mengkonversi air menjadi uap kering, dalam proses tersebut dibantu oleh alat-alat bantu Forced draft fan, primary air fan, induced draft fan, mill, dan air preheater. *Air Preheater* adalah alat penukar kalor dari sisa pembakaran pada boiler ke udara pembakaran awal, sehingga dengan memanfaatkan kalor tersebut dapat meningkatkan efisiensi pembakaran. Selain meningkatkan efisiensi pembakaran, air preheater juga menurunkan suhu pada stack dari hasil pembakaran yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar PLTU.

Secara sederhana prinsip kerja Air preheater yaitu dengan dibantu gerakannya oleh main motor dengan rotating speed 1460 r/min dan auxiliary motor dengan rotating speed 720 r/min yang akan menggerakkan elemen-elemen. Sehingga elemen tersebut mendapatkan panas dari sisa pembakaran pada boiler dan akan di tukarkan panasnya dari udara pembakaran awal

yang diperoleh sumber Forced Draft Fan dan Primary Air Fan.

## 2 KAJIAN LITERATUR

### 2.1 Boiler

Boiler adalah suatu alat yang merupakan bejana tertutup berfungsi sebagai pemanas air untuk kemudian dirubah menjadi uap dalam suatu siklus PLTU . Uap yang dihasilkan boiler memiliki temperatur dan tekanan sangat tinggi kemudian dipergunakan untuk pemanasan atau tenaga gerak untuk memutar turbin.

#### DATA TEKNIK BOILER PLTU LONTAR

Merk	: Dongfang
Type	: DG1025/17,4
Main steam flow	: 1025 t/h
Main steam outlet Press	: 17,4 Mpa
Main steam outlet Temp.	: 541 °C
RH Flow	: 841 t/h
RH Inlet/outlet pres	: 3,8 / 3,63Mpa
RH Inlet/outlet Temp	: 330 /540 °C
Feed water Temp	: 280 °C

### 2.2 Air Preheater

*Air pre heater* merupakan salah satu alat penukar kalor ( *Heat Exchanger* ) yang termasuk dalam kategori alat bantu dalam boiler di PLTU. Dimana berfungsi sebagai pemanas awal udara baik udara primer ( *Primary air* ) maupun sekunder ( *Secondary air* ), sampai ke tingkat temperatur tertentu sehingga dapat terjadi pembakaran optimal dalam boiler. *Air Pre Heater* ini menggunakan gas buang ( *flue gas* ) hasil pembakaran di boiler sebagai sumber panasnya. Gas buang hasil pembakaran pada boiler masih memiliki panas yang relative tinggi ( sekitar 500 °C ), jika langsung dibuang begitu saja pada stack maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Ada dua jenis *Air Preheater* :

- *Recuperative Air Preheater* Perpindahan panas berlangsung antara flue gas dan udara melewati permukaan penukar kalor, yaitu pada umumnya berupa pipa.
- *Regenerative Air Preheater* Perpindahan panas berlangsung dua tahap :
  1. Dari *flue gas* ke media penyimpan panas, biasanya berupa pelat-pelat baja.
  2. Dari media penyimpan panas keudara pembakaran.

### 2.3 Material

Paduan pada baja merupakan campuran dari dua jenis logam atau lebih untuk

mendapatkan sifat fisik mekanik, dan visual yang lebih baik. Sifat mekanik tidak hanya tergantung pada komposisi kimia, tetapi juga tergantung pada struktur mikronya. Suatu paduan dengan komposisi kimia yang sama dapat memiliki struktur mikro yang berbeda dan sifat mekaniknya akan berbeda, tergantung pada proses pengerjaan, terutama proses perlakuan panas selama proses pengerjaan. Jenis struktur mikro pada baja paduan yaitu:

1. *Perlit (pearlite)*  
Campuran *eutectoid* dari *cementite* dan *ferrite* mempunyai kekerasan 10-30 HRC serta mengandung 0,83 % karbon. Fasa ini terjadi dibawah temperature 723° C atau campuran ferit dan carbide berbentuk lamel yang dihasilkan dengan cara menguraikan *austenite* berkomposisi *eutectoid*.
2. *Ferit (ferrite)*  
Suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025 % C pada temperatur 723°C , struktur kristalnya BCC ( *Body Center Cubic* ) dan pada temperature kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008 % C. Ferit terbentuk pada proses pendinginan yang lambat dari *austenite* baja *hipoeutoid*, ferit ini bersifat sangat lunak, ulet dan mempunyai kekerasan sekitar 70-100 BHN serta memiliki konduktivitas yang tinggi. Ferit ini mengandung senyawa *trivalent* yang bersifat magnetik.
3. *Bainit*  
Dapat terbentuk apabila *austenite* didinginkan dengan cepat hingga mencapai temperatur tertentu (sekitar 200-400°C). Transformasi bainit ini karena sebagian proses difusi dan sebagian lagi karena proses tanpa difusi.
4. *Martensit*  
Fasa yang terjadi akibat suatu transformasi fasa yang bereaksi tanpa melibatkan pengintian dan pertumbuhan yang dicirikan dengan kontrol difusi atom. Pembentukan martensit didasari pada proses pergeseran atom yang melibatkan penyusutan dari struktur kristal. Struktur *martensit* merupakan konsekuensi langsung dari tegangan disekitar matriks yang timbul akibat mekanisme geser.
5. *Cementite*  
Suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu.

## 6. *Austenite*

Suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2 % C pada temperatur 1130° C, struktur kristalnya FCC (*Face Center Cubic*).

## 7. *Ledeburite*

Campuran *eutectic* antara besi *gamma* dengan *cementite* yang dibentuk pada 1130° C dengan kandungan karbon 4,3 % C.


## 2.4 Sifat material

Sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material atau komponen untuk menerima beban, gaya, dan energi tanpa menimbulkan kerusakan pada material. Beberapa sifat mekanik yang penting antara lain :

1. Kekuatan (*Strength*)
2. Kekakuan (*Stiffness*)
3. Kekenyalan (*Elasticity*)
4. Plastisitas (*Plasticity*)
5. Keuletan (*Ductility*)
6. Ketangguhan (*Toughness*)
7. Kegetasan (*Brittleness*)
8. Kelelahan (*Fatigue*)
9. Melar (*Creep*)
10. Kekerasan (*Hardness*)

## 3 METODE PENELITIAN

Dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif dimana metode ini biasa digunakan dalam penulisan laporan penelitian fakultas teknik. Metode deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (sugiyono;2011). Dengan demikian, metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan karena melakukan analisa terhadap *kerusakan roda gigi miring pada gearbox Air Preheater A unit 1 PLTU UJP Banten 3 Lontar* guna mengetahui penyebab terjadinya kerusakan roda gigi miring pada *gearbox Air Preheater A unit 1 PLTU UJP Banten 3 Lontar*.



Gambar 3. Flow chart kerangka pemecahan masalah

## 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyelesaian penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa cara untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah diuraikan sebelumnya agar tercapai dengan baik dan optimal, maka diperlukan data yang akurat sebagai dasar penelitian. Data untuk dasar penelitian ini penulis dapat dengan cara sebagai berikut :

### 1. Pengamatan (Observasi)

Melakukan pengamatan secara langsung pada sampel Roda Gigi pada *Gearbox Air Preheater PLTU UJP Banten 3 Lontar* untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk keperluan skripsi ini baik data tentang spesifikasi *Air Preheater* maupun data-data lain yang diperlukan.

### 2. Wawancara

Wawancara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

## 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengamatan Visual


Pengamatan visual dilakukan pada area Roda Gigi Air Preheater yang mengalami kerusakan. Kerusakan roda gigi ini terjadi pada PLTU Banten 3 Lontar. Roda gigi di dalam *Gearbox motor Air Preheater*. Pengamatan ini dapat mengidentifikasi jenis serta posisi pengujian yang akan dilakukan. Pada gambar 4 menunjukkan kondisi kerusakan poros.



Gambar 1. Sampel Roda Gigi



Gambar 2. Tampilan luar permukaan poros



Gambar 3. Tampilan makro dari permukaan rusak

#### 4.2 Analisis Hasil pengujian komposisi Kimia (*Spectrometry*)

Pengujian komposisi kimia dilakukan untuk mengetahui kandungan komposisi kimia pada suatu material sampel poros apakah sesuai dengan standar yang berlaku dan karakter penggunaannya. Dari hasil pengujian komposisi kimia menggunakan *Optical Emission Spectrometer* (OES) Sampel dipotong untuk permukaan rata. Tabel 1 berisi hasil uji komposisi kimia. Rentang untuk komposisi kimia ASTM A291 "Spesifikasi Standar untuk Tempa Baja, Karbon dan Paduan, untuk Pinions, Gear dan Poros untuk Pengurangan Gears" Grade 3 Kelas C juga termasuk dalam Tabel 1 :

**Tabel 1** Hasil uji komposisi kimia dibandingkan terhadap standar

Element	Hasil Uji	Standar material dengan spesifikasi ASTM A291
<i>Carbon</i>	0.192	0.45 max
<i>Manganese</i>	0.872	0.40-0.90
<i>Silicon</i>	0.273	0.35 max
<i>Chromium</i>	1.084	1.25 max
<i>Phosphorous</i>	0.015	0.040 max
<i>Vanadium</i>	0.005	0.05 max
<i>Nickel</i>	0.057	0.50 max
<i>Sulphur</i>	0.013	0.040 max
<i>Molybdenum</i>	0.229	0.15 min
<i>Copper</i>	0.143	0.35 max

#### 4.3 Analisis Hasil Pengujian Kekerasan

Uji kekerasan poros dilakukan dengan *Rockwell B hardness test* (HRB) untuk memeriksa sifat mekaniknya. Tabel 2 berisi lokasi uji sampel dan hasil uji kekerasan.


**Tabel 2** Data Hasil Pengujian Kekerasan.

Lokasi Tes	HRB ( <i>average</i> )	Beban	HB*
1	105	100 kgf	282
2	103		264
3	103		264
ASTM A291 Grade 3, Kelas C		223-263 HB	


#### 4.4 Analisis Hasil Pengujian *Metallography*

Analisis struktur mikro dilakukan pada material poros dengan teknik metalografi. Analisis dilakukan pada bagian penampang dekat dengan bagian yang retak. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut.






**Gambar 4.** Area untuk analisis struktur mikro




**Gambar 5.** Mikrostruktur pada titik 1 (inti) menunjukkan struktur perlit dengan ferit pro-eutektik (putih) (mag. 500X)



**Gambar 6.** Mikrostruktur pada titik 2 menunjukkan struktur perlit dengan beberapa struktur seperti jarum (mag 500X)



**Gambar 7.** Mikrostruktur pada titik 3 menunjukkan struktur perlit dengan struktur ferit pro-eutektik (putih)



**Gambar 8.** Mikrostruktur pada titik 4 menunjukkan struktur perlit dengan ferit pro-eutektik (putih) dan beberapa struktur seperti jarum (mag 500X)



**Gambar 9.** Mikrostruktur pada titik 5 menunjukkan butiran halus dari struktur seperti jarum (mag 500X)


Dari analisis struktur mikro, ditemukan bahwa struktur merupakan struktur martensit yang terletak di dekat lubang kunci. Martensit ditemukan tidak seragam. Fasa tersebut akibat suatu transformasi fasa yang bereaksi tanpa melibatkan pengintian difusi atom. Pembentukan martensit didasari pada proses pergeseran atom yang melibatkan penyusutan dari struktur kristal. Struktur *martensit* merupakan konsekuensi langsung dari tegangan disekitar matriks yang timbul akibat mekanisme geser.

#### 4.5 Analisis Hasil Pengujian Sem & Edx


Pada pengujian ini, metode SEM (*Scanning Electron Microscope*) dan EDX (*Energy Dispersive X-ray*) dilakukan di area permukaan rekahan poros untuk mengamati ciri *fracture* seperti pada gambar.




**Gambar 10.** Area untuk analisis SEM



**Gambar 11.** Tampilan SEM dari area 1



**Gambar 12.** Tampilan SEM area 2



**Gambar 13.** Tampilan SEM area 3

Dari gambar 14, ditemukan bahwa fitur tersebut dihasilkan dari perambatan retakan transgranular dimana butir diiris dengan retak. Daerah 1 yang merupakan "*beachmarks*" adalah daerah perambatan yaitu transgranular. Gambar 15 menunjukkan gesekan karena kontak logam sampai logam sebelum terjadi kegagalan. Sementara itu, gambar 16 menunjukkan daerah *fracture* akhir yang diidentifikasi dengan adanya *Dimples*.

#### 4.6 Analisis Roda Gigi

Hal ini ditandai dengan penemuan *fracture* yang sifat martensit, dimana martensit terbentuk dengan beban yang berulang-ulang, hal ini dibenarkan pada pengamatan di lapangan dari temuan *Trending Ampere* motor APH 1A yang *hunting* akibat terjadi gesekan antara radial *seal* dengan *seal gap* yang tidak merata.



**Gambar 14.** Tending ampere APH 1A hunting di DCS

Dikarenakan *seal gap* dan radial *seal* tidak merata, maka putaran pada elemen tidak merata dan motor terus memberi beban yang mengakibatkan tumbukan dengan ditandai pada gambar 17 ampere yang *hunting* ketika terjadi tumbukan.

## 5 KESIMPULAN

Setelah dilakukan evaluasi dan analisa dari hasil pengujian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil pemeriksaan visual tidak menunjukkan adanya kerusakan berarti, Rubbings telah menghapus beberapa bukti, namun masih ada wilayah luas "*beachmarks*" yang bisa diamati.
2. Komposisi kimia poros sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan standar ASTM A291 *grade 3* kelas c.

3. Nilai kekerasan sampel lebih tinggi dari standar yang dipersyaratkan ASTM A291 sebesar 223-263 HB sedangkan hasil pengujian sebesar 264 HB dan 282 HB .
4. Dari pengujian metalografi menunjukkan fasa martensit pada sisi luar roda gigi.
5. Hasil SEM melihat lebih dalam dengan perbesaran 500x pada *fracture rubbing* dan *dimples* serta area *beachmark* untuk melihat *fracture*.
6. Hasil tersebut dinyatakan roda gigi *fracture fatigue* dengan pembuktian *trading ampere* dari APH yang *hunting*, sehingga poros dari roda gigi telah terjadi benturan yang sangat parah namun kemudian patah *fatigue*.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Ir Bambang Isty Eddi, MM. Buku panduan PLTU. STT-PLN Jakarta, 2013
2. Dieter, George E., *Metallurgi Mekanik Edisi Ketiga*. Terjemahan oleh Sriati Djaprie. Jakarta: Erlangga, 1986
3. French, David N, *Metallurgical Failures in Fossil Fired Boilers second edition*. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1983
4. Manual Book, Proses Bisnis Manajemen Pembangkit (2010), PT Indonesia Power
5. Adnyana. 2009. *Logam dan Paduan (Metals and Alloys) Jenis & Pembuatan*. Jakarta.